




ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

1. **ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΟΥ ΖΝΧ (KS) ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TS) ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ-MAX.**
2. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ P1 ΚΑΙ P2.**
3. **ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟ TSP - 01**
4. **ΜΟΛΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ TSP - 01 ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΔΕΧΤΥΛΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ**
5. **ΜΟΛΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ Η ΕΝΔΕΙΞΗ TSP ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**
6. **ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ P2 ή P3 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ P02 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.**
7. **ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ P1 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ P2(ΠΑΝΩ) Ή P3(ΚΑΤΩ) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ.**
8. **Η ΕΝΔΕΙΞΗ "0" ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗ ΚΑΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "1" ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗ ΚΑΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.**
9. **ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΣΤΡΕΨΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΟΥ ΖΝΧ ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΕΡΜΑ ΔΕΞΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ**
10. **ΤΕΛΟΣ ΠΙΕΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ P1 ΚΑΙ P2 ΓΙΑ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ**